

上半部分玻璃碎裂 下半部分玻璃缺失 永福中路一灯箱损坏严重

晚报讯 (记者 杨舒)5月6日,薛城区市民黄先生拨打本报热线电话反映,位于永福路与长江路交会路口附近的一处路牌灯箱破损严重,不仅影响市容环境,更存在一定的安全隐患。黄先生表示,他连续两次经过该路段,发现灯箱破损情况一直未得到修复,因此希望通过本报呼吁相关部门尽快处理。当日,记者根据该情况进行了调查走访。

据黄先生描述,他于4月28日和5月6日两次驾车经过永福路,都注意到了这个破损的路牌灯箱。灯箱下半部分的玻璃已经完全碎裂,形成了一个明显的空洞,原本用于宣传的广告布从洞口露出,随风飘荡。不仅如此,玻璃破损的边缘锋利,若不小心触及,很可能造成伤害。黄先生表示,他

担心这样的状况不仅影响了市容市貌,更对过往市民的安全构成了威胁。

为了核实黄先生的反映,本报记者于5月6日下午前往现场进行实地调查。在长江路与永福路交会路口附近,记者找到了黄先生所说的破损路牌灯箱,该路牌灯箱处在永福路道路东侧绿化带内,距离人流量很大的马路十分近。现场情况确实如黄先生所描述,灯箱的破损状况较为严重,过往市民纷纷绕道而行,以避免可能的伤害。

随后,记者在长江路与永福路交会路口附近,随机采访了几位过往市民,他们对这个破损的灯箱也表示了担忧。市民王先生表示:“我早就注意到这个灯箱了,这个灯箱破了好久了,一直没人来修。每次

带孩子经过这里,我都要特别小心,希望相关部门能尽快修复,消除安全隐患。”市民李女士也表达了类似的担忧:“这灯箱破损成这样,看着就让人心慌,十分影响市容市貌。”

新闻热线


3358919

倾听百姓事
全心解民忧

记者 杨舒 摄



在薛城区祁连山路与黑龙江路交会路口南侧的机动车道上,由于路面低洼有坑,经常会存有积水。(记者 董艳 摄)



日前,市中区振兴路与吉品街交会路口附近的花坛栏杆变形,边缘石损坏,每逢下雨天,泥水就会流到人行道上。(记者 黄天鸽 摄)



近日,市中区君山路和西沙河沿河路交会处的交通信号灯杆损坏。(记者 孔浩 摄)

天山路两处警示牌破损变形

晚报讯 (记者 单成镇)5月4日,市民郝先生拨打本报热线电话反映,薛城区天山路道路东侧两处警示牌出现破损变形。

“警示牌上明确标注着‘此路段禁止停放货车’的字样,但由于损坏严重,已经失去了原有的警示作用,可能会对道路交通安全造成威胁。”郝先生,这两处破损的警示牌位于天山路交通繁忙的路段,每日有大量车辆经过。警示牌原本是为了提醒货车司机遵守交通规则,避免在此路段停放货车,从而保障道路畅通和行



记者 单成镇 摄

人安全。然而,由于警示牌的破损,这些信息无法得到有效

传递,给道路交通带来了一定的安全隐患。

这事
帮您办了



日前,本报报道了新城太行山路绿化带中发现多处装着垃圾的塑料袋。近日,该路段的垃圾袋已被清理。

(记者 张莉萍 摄)

